

Opritoare laterale • netede, fără garnitură

22150.0027



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.

Material

Corp

- Aluminiu Al

Arc

- Oțel, zincat prin galvanizare

Boț

- Oțel, călit, zincat prin galvanizare

Asamblare

Montaj prin presare.

Formula pentru calculul distanței de centrare pentru orificiul de montaj:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = distanța de centrare,

y = înălțimea piesei de lucru,

w = lungimea piesei de lucru,

x = dimensiunea coordonatelor,

s = cursa,

z = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii x :

y mai mare sau egal decât $l_2 - d_2/2$,

atunci $x = d_2/2 - s$

sau

y mai mic decât $l_2 - d_2/2$, atunci

$$x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$$

Caracteristici


Forța arcului mărită = arc din oțel, galvanizat

Mai multe informații

Produse asociate

- Excentric, pentru șuruburi de presiune laterale, netede

Desen





Informații comandă

Dimensiuni		Forța arcului F max. ¹⁾ ~ [N]	Dimensiuni		Cursă s [mm]	Poziție orificiu D H8 [mm]	Temperatura max. [°C]	Greutate [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂		l ₁ -1	l ₂ ±0,5							
[mm]	[mm]		[mm]	[mm]							
10	6	100	11	10,7	2	10	250	3,9	Reclamație RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	22150.0027

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d_1 [mm]	 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
Scule de montaj					
	10	49	Reclama#ie- RoHS	con#ine materiale SVHC >0.1% w/w	22150.0831

Exemplu de aplicație

